



Zutaten

120g Natron
60g Zitronensäure
36g Maisstärke

5g Baobaböl
1g Vitamin E
12g Kokosöl
26g Sheabutter
28g Kakaobutter

30 Tr. Zitrone
20 Tr. Rosengeranie oder
Ylang Ylang
10 Tr. Sandelholz

Deko

Rosenblätter oder
Kornblumenblüten

Pralinenformen

Badebomben

Alle Zutaten in einem Glasbehälter mit einem Mixer gut miteinander verühren. In Pralinenformen Blütenblätter streuen und die Masse drübergießen.

